COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Istituto Bancario — EPOCA sec.XIX-XX

LOCALITÀ Moroni — VIA S.Bernardino 70A,Palazzolo — N. CIV. 100

CATASTO Bergamo f.14,mp.1089 Ae B

PROPRIETÀ religiosa — USO ATTUALE uffici e abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 3 0

GRADO: a b c d e — 4

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Probabilmente della fine dell'800.

Il piano terreno ,all'esterno e all'interno è stato completamente rimodernato(anni '60).

DATI TIPOLOGICI

Edificio in testata di cortina a pianta quadrata con ad est un piccolo corpo ad un piano di costruzione recente.
Altezza di due piani più sottotetto
Copertura piana adibita a terrazza con baustra.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Al primo piano serie di finestre con architrave e dentelli in risalto.
Aperture al piano terra chiuse da serrande metalliche.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista.
Solai misti in laterizio e c.a.

Al piano terra rivestimento dei prospetti con lastre di travertino al primo piano.
Fronti intonacate.
Contorni delle finestre in pietra artificiale,ringhiera del terrazzo in ferro.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.21.16/21.17

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA N.Visconti -marzo 1973

REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973

VISTA DA



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA