



1									1									1								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA Palazzolo									N. CIV 70									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buone e) ottimo								
CATASTO Boccaleone f.26;mp.3052																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE autorimessa,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			piano terreno			1 2			a b c d e			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		resto dell'edificio								
PROTEZIONE PROPOSTA																		spazi liberi								
																		DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio costruito intorno al 1960.									Edificio in testata di cortina a pianta irregolarmente triangolare. Altezza di due piani. Tetto piano in parte a terrazza.									Murature in c;a* e in prismi di calcestruzzo, muri di tamponamento in laterizio. Rivestimento in marmo e in litoceramica. Tetto in c.a.								
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																										
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M. Petró-marzo 1973								
NEG.21.23/21.24																		REVISIONATA DA V. Zanella -aprile 1973								
																		VISTA DA								
1									1									1								

