



1									2									3																										
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Palazzolo									N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 8 3 7																	
CATASTO Boccaleone f.26;mp.1058																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE																		piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio degli inizi del '900.									Edificio isolato a pianta irregolare.									Muratura mista,intonacata.																										
Aggiunto nel 1938 il corpo di fabbrica B,addossato ad ovest al tracciato delle muraine.									Altezza di tre piani.Motivo a loggiati verso gli spigoli del secondo piano,portico a piano terra verso il giardino.Cavedio oltre il primo piano.Copertura a padiglione.									Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi.																										
									Corpo a ovest nel giardino di due piani con decorazioni a graffito.									Contorni delle aperture in pietra artificiale.																										
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE									Gronda su mensole di legno.									PROPOSTE DI RESTAURO																										
									Decorazione a greca sottogronda.																																			
									Giardino a sud delimitato da muretto su strada.																																			
BIBLIOGRAFIA									Al tono signorile esterno non corrisponde la qualità dell'intervento.									OSSERVAZIONI																										
																		Edificio esterno al perimetro di vincolo degli insediamenti storici(P.R.G.).																										
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																																			
NEG.59.32a/59.34a/																		REDATTA DA G.COLMUTO Zanella -marzo 1973																										
																		REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973																										
																		VISTA DA																										

