



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Palazzolo																		N. CIV. 28-34									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 8 3 9																	
CATASTO Boccaleone f.26;mp.2669																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Seconda metà del secolo XIX.																		Edificio isolato a filo di strada a pianta quadrangolare(A).									Muratura in pietra e mattoni,intonacata.																										
Portico murato sul fianco sud.																		Altezza di due piani.									Solai in legno.																										
																		Copertura a padiglione.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Nello spazio di pertinenza delimitato da muretto sul retro corpo a rustico con copertura a due falde(B).																																			
BIBLIOGRAFIA																		Si trova isolato tra due alti corpi di fabbrica moderni.									OSSERVAZIONI																										
																											Edificio esterno al perimetro di vincolo degli insediamenti storici (P.R.G).																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -marzo 1973																										
NEG.59.37a/60.2a.																											REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

