



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <u>Vecchie scuderie di palazzo Steiner</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII(?)</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <u>0110842</u>																																			
LOCALITÀ <u>Moroni (vicolo della MA Foppa) via Quarenghi</u>																		N. CIV. <u>13</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e <u>3</u>																																			
CATASTO <u>Bergamo f.11; mp.1309</u>																		PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>ripostiglio</u>									STRUTTURE VERTICALI ☐									STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																		PROTEZIONE PROPOSTA									piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI <u>Almeno del XVIII secolo: la varietà delle murature rivela molti e successivi rimaneggiamenti.</u>																		DATI TIPOLOGICI <u>Edificio a pianta rettangolare. A sud-est del giardino di casa Steiner (mp.138, scheda 01.1.08.45) la cui fronte esterna sull'antico vicolo della Foppa forma continuità con il retro rustico della scheda n.01.1.08.44.</u> <u>Altezza di due piani.</u> <u>Copertura a due falde.</u> CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <u>Bel fronte interno tardo ottocentesco sul giardino con decorazioni in legno.</u>									STRUTTURE E MATERIALI <u>Murature varie.</u> <u>Solai in legno.</u> <u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi.</u> <u>Aperture in arenaria.</u>									PROPOSTE DI RESTAURO <u>Rinnovo interno.</u>									OSSERVAZIONI <u>Ingresso da via Quarenghi 13.</u>																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		BIBLIOGRAFIA									DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG.23.37/22.4</u>									negozzi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <u>G.M.Petrò-marzo 1973</u>									REVISIONATA DA <u>V.Zanella-aprile 1973</u>									VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

