



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 4 3																										
LOCALITÀ Moroni VIA Palazzolo																		N. CIV. 2-12									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																										
CATASTO Boccaleone f.26;mp.1761																		USO ATTUALE negozi,abitazione									STRUTTURE VERTICALI ☐									STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11.Vincolo Soprintendenza 12/4/1965																		piano terreno									1 2									3																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																																			
																		spazi liberi									1 2																																			
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI Prima metà del XIX secolo:per tradizione familiare l'architetto sarebbe Giacomo Quarenghi.																		DATI TIPOLOGICI Edificio d'angolo fra due strade a pianta rettangolare.									STRUTTURE E MATERIALI Murature miste intonacate.																																			
																		Altezza di tre piani,tetto a padiglione.									Solai parte in legno e parte in c.a.																																			
																		Aperture simmetriche,ad arco,al piano terra.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																																			
																											Scale in pietra artificiale.																																			
																											Contorni delle aperture in arenaria.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Finto loggiato al secondo piano con colonne,finestrelle ad arco e nicchie(sui lati).									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
																		Finestre al primo piano con cornici.																																												
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI NEG.22.3/22.2																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973																																			
																											REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

