



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE <u>Casa Steiner, già dei Nobili Pebari</u>																		EPOCA <u>sec.XVIII-XIX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		NUMERO SCHEDA <u>0110845</u>																	
LOCALITÀ <u>Moroni</u> VIA <u>Quarenghi</u>																		N. CIV. <u>11A-13</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		GRADO																	
CATASTO <u>Bergamo f.11;mp.1311;138;1309.</u>																																																														
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>																																												
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐																										
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11 e 52</u>																											piano terreno																		1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio																		1 2																	
																											spazi liberi																		1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI <u>Costruzione del XVIII e XIX secolo</u> <u>Facciata della fine del secolo scorso di G.Frizzoni.</u>																		DATI TIPOLOGICI <u>Edificio in cortina a pianta quadrangolare con ampio cortile interno porticato su tre lati. Due ordini di logge sopra il portico nella</u> <u>centro-facciata. Altezza di tre piani più sottotetto abitato. Copertura a due falde.</u> <u>Appendice sul giardino a un piano.</u>																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista in parte intonacata e in parte rivestita in pietra artificiale. Solai in legno.</u> <u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi e in marsigliesi.</u> <u>Balconi con ferri battuti sul fronte verso il giardino.</u> <u>Elementi decorativi in pietra artificiale.</u>																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <u>Rivestimento bugnato del piano terreno in facciata. Facciata simmetrica molto decorata di gusto eclettico: a p.t. aperture binate ad arco ribassato; al primo piano trifora con finestre trabeate; al secondo piano balcone e trifora di porte-finestre ad arco; aperture con</u> <u>concentuati. Scalone con statua entro nicchia. Giardino retrostante con alberi sempreverdi.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI <u>Per il rustico (già scuderia) nel giardino v. scheda n. 01.1.08.42.</u>																										
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG. 23334/23.35/22.0/23.36</u>																																				REDATTA DA <u>G.M. Petró-marzo 1973</u>																										
																																				REVISIONATA DA <u>A. Zanella -aprile 1973</u>																										
																																				VISTA DA																										

