




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Palazzo Zuppinger																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ MOroni VIA Quarenghi																		N. CIV. 9B-11									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 8 4 6																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.1306-1305																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,magazzini,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Secolo XIX:nel cantinato vi è la data 1889.																		Palazzo in cortina a pianta rettangolare con ampio cortile interno avente portico nord e falsi portici ai lati est e ovest.Ampio androne d'ingresso con scala laterale coperta da lucernario.Loggia sul porticato est,terrazza sul porticato ovest.Bel loggiato a tre piani su portico lungo tutta la facciata									Murature miste,intonacate.Solai in legno.Letto con orditura in legno e manito in coppi.									In arenaria i contorni delle aperture(con alte architravi finestre I e II piano)e il rivestimento del piano terra in facciata.																	
Chiusura di parte del loggiato con serramenti a vetro.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata con due aperture ad arco simmetriche e cinque finestrelle con inferriata.Androne a volta a botte ribassata con resti di decorazioni.Affreschi negli interni.Elegante apertura con lesene e timpano in arenaria sul lato sud del cortile in asse.Vasca di pietra sul lato est.Sale al piano terreno a volta									Rifacimento intonaci.Eliminazione pannello luminoso al I piano in facciata.																										
BIBLIOGRAFIA																		Notevole giardino posteriore(mp.1305).Giardino con bella pavimentazione in sassi a motivi geometrici.									OSSERVAZIONI									ta.Reintegrazione loggiato.																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973																										
NEG.23.28/23.29/23.32/21.32/23.33/23.30/23.31																											REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973																										
Scheda bis ▶																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Zuppinger																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni																		VIA Quarenghi																		N. CIV. 9B-11								
REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										