



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ privato VIA Quarenghi																		N. CIV. 7A-9A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 8 4 7																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.1289-1298																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,ripostigli,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo.																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare.Altezza di quattro piani.Copertura a due falde.Androne centrale con volta a botte.Ballatoi su tre piani verso il cortile.									Muratura mista intonacata.Solai in legno.																										
Aggiunta dei corpi B addossati alla controfacciata(Torre dei servizi ad est e corpo rettangolare a due piani ad ovest).																		Sul fondo del cortile costruzione a un piano con mansarda centrale.									tetto con orditura in legno e manto in coppi(in marsigliesi il corpo sul mappale n.1298).																										
Chiusura a veranda del ballatoio al primo piano.																		Tetto a falde.									Scale in arenaria.																										
																											Contorni aperture sul cortile in legno.																										
																											Piccole tettoie in ondulato plastico.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Soffitti affrescati al primo piano e con stucchi al secondo.									Rifacimento intonaci.Eliminazione corpi B per ripristinare la tipologia originale dei ballatoi.																										
																		Vano scala interno con lucernario.																																			
																		Cortile con ghiaia.																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianaH, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973																										
NEG.23/25/23.27/23.26																											REVISIONATA DA V.Zanella 4aprile 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

