




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE						Casa Gianoulhiac						EPOCA						sec.XIX						1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ						Moroni VIA Quarenghi						N. CIV.						3B-5-5A-7						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 8 4 8																				
CATASTO						Bergamo f.11;mp.1288-2209(1304)																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									a) impossibile b) restaurò integrale c) restaurò interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO											
PROPRIETÀ						privata						USO ATTUALE						negozio,abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						plane terreno									1/2																				
PROTEZIONE ESISTENTE						P.R.G. n.a. art.11																		resto dell'edificio									1/2																				
PROTEZIONE PROPOSTA																								spazi liberi									1/2																				
																								DESTINAZIONE DI PIANO																													
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Costruito all'inizio del XIX secolo.																		Edificio in cortina a pianta articolata.Il corpo principale a cinque piani con cortile parzialmente porticato sul lato ovest.																		Murature miste intonacate. Solai in legno? Tetto con orditura in legnoe manto in coppi. Scalone e contorni delle aperture in arenaria. Balaustre in ferro battuto.																	
Parte del corpo di fabbrica sul giardino era una vecchia serra trasformata circa nel 1930-31 in ambienti abitabili,e con demolizione di magazzini e depositi.																		Ala su giardino di due -tre piani in con ampia terrazza e fronte su vicolo Bancalegno. Tetto a più falde.																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata asimmetrica. Portale con chiave di volta con testa di leone,androne a volta di botte.Scalone in arenaria con zoccolatura a stucco in finto marmo.																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Stanza con soffitto a cassettoni originario .Corpo di fabbrica su via Quarenghi con ballatoi su tre piani.																		Rifacimento intonaci;ripristino fronte su vicolo Bancalegno.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
																		Giardino con colossale cedro del Libano.																		Edificio su mapp.1304 v.scheda n.01.1.08.49																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA																	
NEG.23.11/23.4/23.24/23.9/23.10.23.8/23.5/23.7/23.17																																				G.M.Petrò -marzo 1973																	
Scheda bis																																				REVISIONATA DA																	
																																				V.Zanella -aprile 1973																	
																																				VISTA DA																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																										
DENOMINAZIONE Casa Ginoulhiach																		LOCALITÀ Moroni																		VIA Quarenghi									N. CIV 3B-5-5A-7									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA G.M. Petró-marzo 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella -aprile 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 8 4 8																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			