





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110850																										
LOCALITA' Moroni VIA Quarenghi																		N. CIV. 1-3-3A									2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO 3																										
CATASTO Bergamo f.11;mp.1285																		PROPRIETA' privata USO ATTUALE negozi e abitazione									STRUTTURE VERTICALI ☐									STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITA' ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		PROTEZIONE PROPOSTA									piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI Epoca di costruzione: XVIII-XIX secolo. Nel cortile A: chiusura parziale del loggiato al primo piano e costruzione di piccolo corpo di fabbrica sul lato est. Altro corpo di fabbrica che occupa mezzo cortile B fino al primo piano.																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta complessa con facciata anche su vicolo Bancalegno con due cortiletti interni separati e ingresso da due droni distinti. Altezza di quattro piani. Tetto a padiglione e a due falde.									STRUTTURE E MATERIALI Murature prevalentemente in mattoni, intonacate. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni aperture e scale in arenaria. Ballatoi in arenaria e legno.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Due portoni a d arco con chiave di volta lavorata. Loggiati interni trabeati su tre piani nel lato nord del cortile A. Nel cortile B buon loggiato con archi a due luci (parzialmente ingombri da corpi di servizi-lato sud), ballatoi sui lati nord ed ovest. Aperture ovali di sottotetto su un lato.									PROPOSTE DI RESTAURO Liberazione dei cortili e dei loggiati. Valorizzazione loggiato nel cortile B.									OSSERVAZIONI V. scheda n.01.1.08.52.																										
BIBLIOGRAFIA																		DOCUMENTI ANNESSI NEG.23.12/23.22/23.23/21.31/23.20 23.21/ Scheda bis									REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973									REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973									VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA																																												
LOCALITÀ Moroni																		VIA Quarenghi									N. CIV. 1-3-3A									0 1 1 0 8 5 0																																												
REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973																		VISTA DA																																												
																																																																																
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																																																
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																														