



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA sec.XVIII(?) -XX | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Moroni VIA Bancalegno | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. CIV. 2 | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | 0 1 1 0 8 5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.11;mp.1284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi,abitazione | | | | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | COPERTURE <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | UMIDITÀ <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | a b c d e | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edificio ristrutturato agli inizi del sec.XX e ancora nel 1972-3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio ad angolo tra due strade a blocco chiuso a pianta quadrangolare. | | | | | | | | | Muratura mista intonacata. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Altezza di quattro piani. | | | | | | | | | Solai misti in laterizio e c.a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Copertura a padiglione. | | | | | | | | | Tetto misto in laterizio e c.a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Manto in coppi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contorni aperture e rivestimenti piano terreno in arenaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ringhiera balcone in ferro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Balcone d'angolo curvilineo al secondo piano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cornici rettilinee aggettanti alle finestre del primo piano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. | | | | | | | | | REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG.23713/23.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

