



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII(?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA Bancalegno																		N. CIV. 2G-4									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.1281																		USO ATTUALE negozio,abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA											
																								0 1 1 0 8 5 3											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									a b c d e								
																		spazi liberi									3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVII secolo.																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare.									Muratura mista con intonaco. Solai in legno.								
Trasformazioni: apertura rettangolare per negozio.																		Altezza di quattro piani più sotto tetto, con gronda allineata con quella dell'edificio alla scheda n. 01.1.08.52.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
Servizi ricavati sui pianerottoli delle scale.																		Tetto a due falde.									Scale e contorni delle aperture in arenaria.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Bel portoncino d'ingresso con alcune decorazioni all'imposta e chiave di volta con stemma (aquila bicipite e cane).									Trasformazione apertura negozio. Rifacimento intonaci. Risanamento.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973								
NEG.23.16/23.18																		Apertura negozio in contrasto con l'ambiente.									REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

