



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Magazzini deposito Mazzoleni																		EPOCA sec. XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni VIA Bancalegno																		N. CIV. 8A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 8 5 4								
CATASTO Bergamo f.11;mp.2508-2402- e in parte 1277																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ																		USO ATTUALE									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2									A=5								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2									B=6								
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio A degli inizi del secolo.																		Edificio d'abitazione adibito recentemente a magazzino con l'aggiunta di tettoie nell'area circostante.									Corpo A: muratura mista, intonacata.																	
B: tettoie aperte per uso deposito costruite intorno al 1960 sull'area di un giardino e del cortile dello edificio alla scheda n.01.1.08.55.																		Pianta a L.									Solai in legno.																	
																		Tetto a padiglione.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																	
																											Tettoie con struttura di legno e copertura in lamiera..																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																										
NEG.22.15/78.26a																											REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973																	
																											REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

