



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE						Edificio residenziale						EPOCA						sec.XIX						1 - VALORE ARCHITETTONICO											
LOCALITÀ						Moroni via Bancalegno n.1-1H-Zamhonate						N. CIV.						61-67						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo											
CATASTO						Bergamo f.11;mp.1280						PROPRIETÀ						privata						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO											
USO ATTUALE						negozi, laboratorio, abitazione						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA														
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a b c d e									GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE						P.R.G. n.a. art.11						piano terreno									1 2														
PROTEZIONE PROPOSTA												resto dell'edificio									1 2														
												spazi liberi									1 2														
												DESTINAZIONE DI PIANO																							
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Seconda metà del XIX secolo.									Edificio con volume che forma angolo acuto fra due strade. Pianta rettangolare con due cortili interni.									Muratura mista;intonacata. Solai in legno.																	
Nel cortile A ristrutturazione di molte aperture e aggiunta di corpi sul ballatoio per i servizi.									Altezza di quattro piani(lato ovest del cortile A a due piani).									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																	
Nel cortiletto B costruzione a un piano a uso laboratorio.									Tetto a padiglione.									Contorni delle finestre al primo e secondo piano in arenaria. Scale e ballatoi in arenaria. Zoccolo in pietra.																	
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																										
PROPRIETARIO ATTUALE									Lungo fronte sul vicolo con modanature orizzontali distinguibile in tre parte: semplice a sud; con lesene e cornici sopra le finestre al centro; con cornici, mensole e balcone al secondo piano nella parte terminale a nord. I caratteri della parte terminale continuano su via Zambonate. Ballatoi continui su tutti i piani del cortile A.									<del>PROPRIETARIO ATTUALE</del> OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																		gli interventi nel cortile A hanno snaturato in parte i caratteri originali.																	
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									OSSERVAZIONI																	
NEG.22.13/22.16/22.12/59.29a									Aperture e insegne negozio in contrasto con l'ambiente.									STATATA DA G.M.Petrò-marzo 1973																	
																		REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973																	
																		VISTA DA																	
1									2									3																	
2									3									4																	
3									4									5																	
4									5									6																	
5									6									7																	
6									7									8																	
7									8									9																	
8									9																										
9																																			

