COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edifici residenziali — EPOCA: sec.XX prima '45

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Zambonate — N. CIV.: 85-87

CATASTO: Bergamo f.11;mp.2621

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozio,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA: Fronte su strada

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 6 0

GRADO: 3

	a	b	c	d	e
piano terreno	1 2				
resto dell'edificio	1 2				
spazi liberi	1 2				

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Costruito all'inizio del XX secolo.

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta irregolare.
Altezza di quattro piani più sottotetto.
Tetto a due falde.
Ampio androne d'ingresso con soffitto piano.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Intonaco graffito assai malandato.

STRUTTURE E MATERIALI

Murature miste con esterni intonacati.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Solai in legno.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Rifacimento intonaco possibilmente con mantenimento dei graffiti.Ristrutturazione negozio.

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.22.33/22.24

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

Apertura del negozio in contrasto con l'ambiente.

REDATTA DA: G.M.Petrò-marzo 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella -aprile 1973

VISTA DA

Via Zambonate
Viale Bandiera
Via S Bernardino
SCHEDA 01.1.08.60
SCALA 1:1000
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA