COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XX prima'45

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Zambonate — N. CIV.: 87

CATASTO: Bergamo f.11;mp.1232-2335

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: ripostigli,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 6 1

GRADO: 5

piano terreno | resto dell'edificio | spazi liberi

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio costruito all'inizio del XX secolo.

Sopralzo con terrazza a sud .

DATI TIPOLOGICI

Edificio interno,con un solo fronte libero nel cortile interno,a pianta rettangolare.
Alteezza di quattro piani .
Minuscolo cavedio.
Tetto a due falde.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista con intonaco.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Contorni delle aperture in pietra artificiale.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Colonna tuscanica di edificio precedente addossata alla fronte.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

Eliminazione in un'operazione di diradamento interno.

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.22.23/59.28a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA: G.M.Metrò-marzo 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella-aprile 1973

VISTA DA



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA