COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XV-XIX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Zambonate — N. CIV.: 87

CATASTO: Bergamo f.11;mp.2658

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione,parzialmente vuoto.

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA: Passaggio medioevale

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 6 2

GRADO: a | b | c | d | e — 5

piano terreno: passaggio (1/2)
resto dell'edificio (1/2)
spazi liberi (1/2)

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Medioevale il passaggio .

Edificio ristrutturato all'inizio del XX secolo.
Intonaco recente.

DATI TIPOLOGICI

Edificio interno rispetto alla cortina su strda con pianta a L.
Altezza di quattro piani.
Coperture a padiglione.

STRUTTURE E MATERIALI

Murature in pietra e miste,intonacate.
Solai in legno.
Tetto con orditure in legno e manto in coppi.
Contorni delle aperture in arenaria.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Passaggio almeno quattrocentesco coperto da volta a crociera.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

In un eventuale sistemazione,occorre dare evidenza agli elementi strutturali dell'antico passaggio.

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.78.23a/22.30/78.21a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA: G.M.Petrò-marzo 1973
REVISIONATA DA: V.Zanella-aprile 1973
VISTA DA:

Via Zambonate
Via S. Bernardino
Viale Bancalegno
SCHEDA 01.1.08.62
SCALA 1:1000
0
20
40