COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio Residenziale — EPOCA sec.XVIII

LOCALITÀ Moroni — VIA Zambonate — N. CIV. 87

CATASTO Bergamo f.11;mp.2620

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE magazzino vuto

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 6 3

GRADO: a b c d e — 3

piano terreno 1/2 — resto dell'edificio 1/2 — spazi liberi 1/2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Sec.XVIII: probabilmente in origine era l'abitazione del custode del palazzo Morlani.

In corso di ristrutturazione con palazzo Morlani.

DATI TIPOLOGICI

Appendice interna a pianta quadrangolare di palazzo Morlani(scheda n. 01.1.08.59).
Altezza di due piani.
Copertura a padiglione.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura in pietrame e ciottoli intonacata.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Contorni delle aperture in arenaria.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Il cortiletto antistante ha un interessante portale d'ingresso;a nord con grossa colonna murata.
Un secondo portale immette sul retro di palazzo Morlani.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.22.25/22.26/78.24a

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973

VISTA DA


Via Zambonate
Viale Bancalegno
Via S. Bernardino
SCHEDA 01.1.08.63
SCALA 1:1000
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA