COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVII(?)

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Zambonate — N. CIV.: 87

CATASTO: Bergamo f.11;mp.2623

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: garage,abitazione

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

	a	b	c	d	e
piano terreno	1	2			
resto dell'edificio	1	2			
spazi liberi	1	2			

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 6 | 4

GRADO: A=3 B=6

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Probabilmente del XVII secolo.

Costruzione di un piccolo corpo di fabbrica a un piano ad uso magazzino;terrazza sovrastante con piccole baracche provvisorie.

DATI TIPOLOGICI

Edificio interno a un piano a pianta rettangolare con appendice.
Altezza di due piani più sottotetto.
Tetto a due falde.

STRUTTURE E MATERIALI

Murature miste intonacate.
Solai in legni.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Ballatoio d'angolo con ripiano e grosse mensole di arenaria,raccordato in seguito con scala sia al piano terra che al secondo piano.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Eliminazione dei corpi aggiunti.

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.22.27/78.22A

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA: G.M.Petrò-marzo 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella -aprile 1973

VISTA DA


Via Zambonate
Via S. Bernardino
Vicolo Bancalegna
SCHEDA 01.1.08.64
SCALA 1:1000
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA