COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Magazzino,negozio — EPOCA: sec.XX dopo'45

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Zambonate — N. CIV.: 89

CATASTO: Bergamo f.11;mp.286

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozio,magazzini

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 6 5

GRADO: 5

	a	b	c	d	e
piano terreno	1	2			
resto dell'edificio	1	2			
spazi liberi	1	2			

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Ristrutturazione dopo il 1945 di un edificio preesistente:il retro sul cortile non modificato è databile alla fine del secolo scorso o all'inizio dell'attuale.

DATI TIPOLOGICI
Edificio rifatto recentemente a pianta rettangolare.
Altezza di quattro piani.
Tetto piano a terrazza.

STRUTTURE E MATERIALI
Murature in c.a. e laterizio,coperta da lastre di travertino e ampie vetrate.
Solai misti in laterizio e c.a.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
Completamente estraneo all'ambiente.
Rivestimento al piano terra in continuità con quello adiacente.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.22.34

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA: G.M.Petrò-marzo 1973
REVISIONATA DA: V.Zanella-aprile 1973
VISTA DA


Via Lambonate
Vicolo Bancalegna
Via S Bernardino
SCHEDA 01.1.08.65
SCALA 1:1000
0
20
40
MERCURIO
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA