



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110866								
LOCALITÀ Moroni VIA Zambonate																		N. CIV. 91-93-95									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO 5								
CATASTO Bergamo f.11;mp.1256-1258																		PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,magazzino,abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2									5								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI Edificio costruito prima del 1945.																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta a L.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intonacata.																	
																		Altezza di cinque piani più sottotetto.									Zoccolo rivestito in granito rosso .																	
																		Tetto a due falde.									Solai in legno e laterizio.																	
																		Cortiletto con ballatoi.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																	
																											Uso di pietra artificiale nei contorni delle aperture e nei balconi.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Lungo balcone al secondo piano e uno al terzo.									PROPOSTE DI RESTAURO Rifacimento intonaci.Sistemazione cortiletto e piano terra.																	
																		Ai diversi piani contorni finestre variamente sagomati.									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																		Finestre al primo piano con davanzali in ferro battuto.																										
DOCUMENTI ANNESSI NEG.22.35																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973																	
																		Rivestimento, aperture e negozi al piano terra in contrasto con l'ambiente.									REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

