



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime 2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 7 0								
LOCALITA Moreni VIA Quarenghi 44A-Zambonate																		N. CIV. 53-51																																			
CATASTO Bergamo f.11;mp.1353																																																					
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI ☐						STRUTTURE ORIZZONTALI ☐						COPERTURE ☐						UMIDITA ☐																																			
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																																				GRADO 3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI Edificio del XVIII secolo.																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina con pianta a L e fronti sulle due vie.Altezza																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista,intonacata.																	
Apertura in questo secolo per medi quattro piani(più sottotetto																		su via Quarenghi).Certiletto a po																		Solai in legno.																	
negozio al piano terra.																		ze con vano scale aperto a loggia;																		Tetto con orditura in legno e manto																	
																		sul lato nord balconi chiusi a ve-																		in coppi.																	
																		randa al primo e secondo;lato est																		Contorni delle aperture in arenaria.																	
																		(terzo piano)con copertura a ter-																																			
																		razza.Tetto a due falde.																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Stretta facciata con portoline la-																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		terale, ad arco a tutto sesto su																		Modificare apertura e insegne negozio																	
																		via Quarenghi.Finestra con corona-																		parrucchiere.																	
BIBLIOGRAFIA																		mento e davanzali sagomati su tre																		OSSERVAZIONI																	
																		piani;finestrella quadrata con in-																																			
																		ferriata nel sottotetto.Fronte più																																			
																		ampia con semplici contorni delle																																			
																		aperture su via Zambonate.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																																			
NEG.111.17/110.28a/114.29/114.30																		Apertura e insegne al piano terra																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile																	
																		su via Quarenghi. in contra dto con																		REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973																	
																		l'ambiente.																		VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

