COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XIX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Quarenghi — N. CIV: 12

CATASTO: Bergamo f.11;mp.1329-289

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozi,laboratori artigianali,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA:

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 7 3

GRADO: a b c d e — 3

piano terreno 1/2 — resto dell'edificio 1/2 — spazi liberi 1/2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio del XIX secolo.

Occupazione del cortile con corpo addossato all'ala nord a un piano con copertura piana.
Piccolo corpo di fabbrica per accesso cantine sull'ala ovest.
Ristrutturazione del piano terra per negozio.Costruzione sul mp. 289 in prosecuzione di quella a 2 piani sul lato est del cortile.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.111.14/114.14/114.13

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta irregolare con cortile rettangolare interno.ALtezza di quattro piani del corpo su strada(A)coperto a due falde;due piani i corpi interni(B)coperti a padiglione.A metà androne vano scale con lucernario.
Androne laterale con copertura piana recente.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Portale ad arco a tutto sesto definito da conci a bugnato lisco.
Balcone al primo piano su tutta la fronte con mensole e piani in arenaria e ringhiera in ferro battuto.
Fascia orizzontale sotto le finestre dell'ultimo piano.Porta finestra al I piano con coronamento a timpano.

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

Insegne e apertura per negozio in contrasto con l'ambiente.

STRUTTURE E MATERIALI

Murature prevalentemente in mattoni, intonacate.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.

PROPOSTE DI RESTAURO

Rifacimento intonaco.Eliminazione corpi aggiunti nel cortile.Unificazione tinta delle persiane.

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: G.Colmuto Zanella-aprile 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella-maggio 1973

VISTA DA:

Via Zambonate
Quarenghi
Via Silvio Spaventa
Vicolo della Fontana
1342
1338
1344
1346
1347
1345
1343
1333
2283
1355
1353
1349
1348
1330
317
1327
2222
1326
1922
2436
3191
2533
3192
3193
2436
287
2468
1321
3194
1320
2235
3195
1317
A
B
SCHEDA 01.1.08.73 SCALA 1:1000
0
20
40
SISANA
TAPPEZZIERE
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA