COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVII-XX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Quarenghi — N. CIV.: 18-18A

CATASTO: Bergamo f.11;mp.1922

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozio,magazzino,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA: Nel corpo A,oltre alle fronti,anche gli elementi interni indicati.

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 7 6

GRADO

	a	b	c	d	e
piano terreno			1/2		
resto dell'edificio			1/2		
spazi liberi			1/2		

A=3 B=5

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Costruzione del XVII secolo con murature visibili nel corpo B probabilmente anche più antiche.
Nel corpo A interventi nel primo '900 in facciata e nell'interno Tamponamento di loggiati con vetrate;aggiunti ballatoi sui lati est e ovest del cortile.
Aggiunte non recenti di scala esterna e ballatoi nel corpi B.

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta molto articolata distinguibile in due corpi di fabbrica entrambi ad L irregolare.Altezza di quattro piani(più sottotetto verso strada).
Corpo A:cortile interno trapezoidale con portico e tre ordini di logge sul lato nord.
Corpo B:di carattere rustico affacciantesi sul cortile in comune al mp. 2435.
CARATTERISTICHE E CONTESTO:portico ad archi ribassati su colonne e volte a crociera;loggiato ad archi al primo piano,trabeato negli altri due.Cancello in ferro battuto di gusto liberty al termine dell'androne.Sala al piano terra sul lato est del cortile con stucchi e resti di affreschi ottocenteschi.Pozzo in arenaria sul lato nord del cortile.Vano scale con voltine a crociera.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista,intonacata.Solai in legno.tetto con orditura in legno e manto in coppi.Rivestimento del piano terra e contorni delle aperture in facciata in pietra artificiale.

Nel corpo B:contorni di aperture in legno,arenaria e pietra a spacco di cava.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Completa ristrutturazione per risanamento del corpo B.Riapertura loggiato nel corpo A.

OSSERVAZIONI

Molto degradato il corpo B.

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.111.12/111.30/111.26/111.25/111.31/111.35
Scheda bis.

REDATTA DA: G.Colmuto Zanella-marzo 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella-aprile 1973

VISTA DA:

Via Zambonate
Via Quarenghi
Via Silvio Spaventa
1342
1338
1344
1346
1347
1345
1343
1333
2283
1355
1353
1349
284
1348
1329
1330
317
1327
2222
1326
2476
3191
2533
3192
3193
2435
287
2468
321
3194
3195
1317
SCALA 1: 1000
0
20
40
A
B
SCHEDA 01.1.08.76
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale

LOCALITA Moroni VIA Quarenghi N. CIV. 18-18A

NUMERO SCHEDA 011087 6

REDATTA DA G.Colmuto Zanella-marzo '7 REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973 VISTA DA

altri elementi di identificazione grafica e fotografica