



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 7 7																	
LOCALITÀ Moroni VIA Quarenghi																		N. CIV. 20-20A									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO 3																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.2435																		PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,praticamente disabitato.																																			
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA Fronte su strada																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI Probabilmente del XVII secolo.																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta quadrangolare.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista,intonacata.																										
Ristrutturazione del piano terra per negozio.																		Altezza di tre piani più sottotetto.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
																		Copertura a due falde.									Davanzale e contorni aperture in cemento tinteggiato di bianco.																										
																											Piano terra rivestito in travertino.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Le finestre centrali hanno davanzali uniti.									PROPOSTE DI RESTAURO Risanamento interno.																										
																		Il retro si affaccia sul cortile del mp.1922(v.scheda n.01.1.08.78).									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI NEG.111.11/111/34																		negoz. attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
																		Apertura e rivestimento al piano terra in contrasto con le ambiente.									REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

