COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Laboratorio — EPOCA: sec.XX dopo '45

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Quarenghi(interno) — N. CIV.: 18

CATASTO: Bergamo f.11;mp.1922

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: cereria

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA:

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 7 8

GRADO: 6

	a	b	c	d	e
piano terreno	1/2			1/2	
resto dell'edificio	1/2				
spazi liberi	1/2			1/2	

DESTINAZIONE DI PIANO:

DATI CRONOLOGICI:
Epoca di costruzione:1960 circa.

DATI TIPOLOGICI:
Edificio all'interno dell'isolato a pianta irregolare.
Copertura a falde poste ad altezza diversa.

STRUTTURE E MATERIALI:
Struttura in c.a.
Zoccolo in pietra a vista.
Chiusura con ampie vetrate.
Tetto a struttura mista e manto in eternit .

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO:

PROPRIETARIO ATTUALE:

PROPOSTE DI RESTAURO:
Da eliminare per dare respiro all'intero isolato.

BIBLIOGRAFIA:

OSSERVAZIONI:

DOCUMENTI ANNESSI:
NEG.111.29/111.28

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA: G.Colmuto Zanella-aprile 73

REVISIONATA DA: V.Zanella-maggio 1973

VISTA DA:


Via Zambonate
Via Quarenghi
Via Silvio Spaventa
1342
1338
1344
1346
1347
1345
1343
1333
2283
1355
1353
1349
289
1348
1329
1330
317
1327
1326
1922
2436
3191
2533
3192
3193
2435
287
2468
1321
3194
1323
3195
1317
SCHEDA 01.108.78
SCALA 1:1000
0
20
40