



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni VIA Quarenghi																		N. CIV.20B-22A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		0 1 1 0 8 7 9								
CATASTO Bergamo f.11;mp.2468																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		GRADO								
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno 1 2																		3								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio 1 2																										
Fronte su strada.																											spazi liberi 1 2																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente del XVII secolo.																		Edificio in cortina a pianta irregolarmente rettangolare.									Muratura mista,intonacata.																										
Ristrutturazione verso il cortile e del piano terra per negozi.																		Altezza di quattro piani.									Solai in legno e misti.																										
																		Copertura a due falde.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
																		Scala esterna con pianerottoli di disimpegno aperto.									Contorni delle aperture in arenaria.																										
																		Stretta mansarda sul tetto.									Rivestimento al piano terra in travertino.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Portale con arco ribassato.																																			
																		Contorni delle aperture semplici.																																			
																		Androne laterale con volta a botte ribassata.																																			
BIBLIOGRAFIA																		Gronda allineata con quella dello edificio 01.1.08.76.									OSSERVAZIONI																										
																		Cortile acciottolato assai degradato.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
NEG.111.10/111.27																		Rivestimento aperture e insegne al piano terra in contrasto con l'ambiente.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -aprile 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

