



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Quarenghi																		N. CIV. 26									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 8 8 1																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.2533																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente del XVII secolo.																		Corpo di fabbrica all'interno del									Struttura mista in borlanti e lateri-																										
Ristrutturazione di scale e balla-																		l'isolato a pianta rettangolare, po-									zio.																										
toi originariamente in legno.																		sto a separazione di due cortili									Tetto con orditura in legno e manto in																										
																		uniti con androne.									coppi. SOLAI IN LEGNO																										
																		Altezza di tre piani.									Ballatoi in c.a.																										
																		Copertura a due falde.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Fronte sud con scala esterna e																																			
																		ballatoi;quello al primo piano col-																																			
																		legato con raccordo in curva a																																			
																		quello dell'edificio oggetto della																																			
																		scheda n.01.1.08.80.																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973																										
NEG.111.21/111.24																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

