COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Retri negozio — EPOCA sec.XX prima '45

LOCALITÀ Moroni — VIA vicolo Foppa — N. CIV.

CATASTO Bergamo f.11;mp.2735

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE magazzino,inparte in corso di ristrutturazione

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 8 5

GRADO a b c d e — 6

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Anteriore al 1945.Costruzione che ha coperto per metà il vicolo,lungo il quale correvano le muraine.

Ristrutturazione in corso sul tratto corrispondente ai mp.3193 e 3194.

DATI TIPOLOGICI

Corpo di fabbrica sopra il vicolo interno.
Pianta rettangolare allungata.
Copertura piana.
Altezza di un piano.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura in mattoni,intonacata.
Copertura in cemento con prese di luce in vetrocemento.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

La demolizione può consentire il ripristino dell'antico tracciato viario.

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.113.3/113.5

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA G.Colmuto Zanella-maggio 1973

REVISIONATA DA V.Zanellã -giugno 1973

VISTA DA


Via Zambonate
Via Quarenghi
Via Silvio Spaventa
1338
1342
1344
1343
1333
2283
1345
1347
1346
1355
1353
1349
289
1348
1329
1327
1326
1330
317
2222
1922
2436
3191
2533
3192
3193
287
2435
2468
321
3194
1323
3195
1317
1
2
SCHEDA 01.1.08.85
SCALA 1:1000
0
20
40