COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XIX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Spaventa — N. CIV.: 62-66

CATASTO: Boccaleone f.26;mp.3192-3193

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA:

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 8 8

GRADO: a b c d e — 3

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Edificio del XIX secolo, immediatamente esterno alle mutaine.

DATI TIPOLOGICI
Edificio in cortina a pianta rettangolare.
Altezza di tre piani più sottotetto abitato.
Copertura a due falde.

STRUTTURE E MATERIALI
Muratura mista, intonacata.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno emante in coppi.
Balaustra dei balconi in ferro.
Contorni delle aperture in arenaria.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
Curioso comignolo visibile dalla strada.
Semplice fronte con due aperture ad arco a tutto sesto per negozi a piano terra e due balconcini laterali al secondo piano.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO
Rifacimento intonaco sul fronte verso il vicolo.

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.111.3/113.6

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA G.Colmuto Zanella-aprile 1973
REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973
VISTA DA


Via Zambonate
Via Quarenghi
Via Silvio Spaventa
1342
1338
1344
1346
1347
1345
1343
1333
2283
1355
1353
1349
289
1348
1329
1330
317
1327
2222
1326
1922
2436
3191
2533
2435
287
2468
1321
3194
3135
1317
SCHEDA 01.1.08.88
SCALA 1:1000
0
20
40