COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio per uffici e residenziale — EPOCA: sec.XIX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: Zambonate — N. CIV.: 29-37

CATASTO: Bergamo f.11;mp.1345

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozi,uffici,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA:

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 9 5

GRADO: 4?

	a	b	c	d	e
piano terreno 1 2					
resto dell'edificio 1 2					
spazi liberi 1 2					

DESTINAZIONE DI PIANO:

DATI CRONOLOGICI

Edificio del XIX secolo.

Rinnovata la sede dell'associazione di mutuo soccorso(nell'ala sud del cortile)e aggiunto un piccolo corpo di fabbrica a un piano sporgente sul retro.

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina su lotto quadrangolare con ampio cortile interno.Altezza di tre piani più sottotetto.Corpo si strada(A)con copertura a due falde.
Altezza di due piani e copertura a padiglione nei corpi attorno al cortile.(B)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Facciata simmetrica con motivi classicheggianti.
Nel cortile porticato trabeato a tre luci sul lato sud.
Ballatoio continuo su tre lati. al primo piano.
Ampio spazio verde retrostante.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista intonacata.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi su strada(A),in coppi verso l'interno(B).
Ballatoi con ripiani in are,aria su mensole di ferro.
Pavimentazione del cortile in cemento
Colonne in arenaria.
Contorni delle aperture in facciata in pietra artificiale.

PROPRIETARIO ATTUALE:

PROPOSTE DI RESTAURO:

BIBLIOGRAFIA: PELANDI,1965,III,82

OSSERVAZIONI:

DOCUMENTI ANNESSI: NEG.110?25/114.8/114.9/114.34

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.: Insegne e vetrine su strada a piano terra disordinate.

REDATTA DA: G.Colmuto Zanella-aprile 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella-maggio 1973

VISTA DA:


via Zambonata
via Quarenghi
via Silvio Spaventa
Vicolo della Fiera
SCHEDA 01.1.08.95
SCALA 1:1000
0 20 40
EMILIANO
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA