COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec. XIX

LOCALITÀ Moroni — VIA Zambonate — N. CIV. 45-47

CATASTO Bergamo f. 11; mp. 1347

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE negozi e abitazione

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 9 7

GRADO 3

piano terreno 1 2 — resto dell'edificio 1 2 — spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio del XIX secolo.

Aggiunto piccolo corpo di fabbrica a un piano ad uso magazzino nel cortile(copertura a terrazza).

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta irregolare.
Altezza di quattro piani.
Copertura a padiglione.
Cortile quadrangolare con scale esterne e pianerottoli aperti sul lato nord.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Cortile con acciottolato a decorazioni policrome.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista,intonacata.
Solai in legno.
Rivestimento del piano terra e contorni delle aperture in arenaria.
Passatoie nell'androne.
Ballatoi sul lato nord con ripiani e mensole in arenaria.
Rinforzi in ferro.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.110.27a/114.31/114.32

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

Insegna sulla strada a piano terra in contrasto con l'ambiente.

PROPOSTE DI RESTAURO

Liberazione del cortile dal corpo di fabbrica aggiunto.

OSSERVAZIONI

REDATTA DA G.Colmuto Zanella-maggio 1973

REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973

VISTA DA


Via Zambonate
Via Quarenghi
Via Silvio Spaventa
Vicolo della Fontana
SCHEDA 01.1.08.97
SCALA 1:1000
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA