COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI

NUMERO SCHEDA 0 1 3 0 1 3 3

DENOMINAZIONE Viadotto di Porta S.Giacomo EPOCA XVIII Secolo

LOCALITÀ VIA N. CIV.

CATASTO Demanio Strade

PROPRIETÀ Comunale USO ATTUALE Strada

STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Mediocre C Cattivo — STRUTTURA PORTANTE X B C — PARTI COMPLEMENTARI A X C — COPERTURA A B C — INTERNO A B C — UMIDITÀ A Inesistente B Tracce C Rilevante A B C

GRADO 1

PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. Art. 13

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE

c. 1780 (In sostituzione di un precedente ponte in legno).

TRASFORMAZIONI

PROPRIETARIO ATTUALE

Demanio strade.

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 2.82.3/2.82.4/2.82.5.

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Manufatto di pietra a cinque arcate.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Si deve proteggere il contesto interno SI NO

Si deve proteggere il contesto esterno X NO

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI

Pietra.

Fondo selciato.

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

REDATTA DA Colmuto / Zabaa/ IL Gen/73

CONTROLLATA DA IL 30 APR. 1973

REVISIONATA DA IL 29 MAG. 1973

aggiornamento piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo


967
Via
Tre
Armi
234
2085
1725
414
1724
1726
1761
SCHEDA N. 01.3.01.33
SCALA 1:1000
edificio oggetto
della scheda
0 5 10 20 30