




1									2									3																																			
1									2									3																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Ex Casello Daziario</u>																		EPOCA <u>Sec. XVIII</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>VIA S. Alessandro</u>																		N. CIV. <u>73</u>																		0 1 3 0 1 3 5																	
CATASTO <u>Sez. Cens. Bergamo - foglio 4 - Mappale 1726 - Partita N.C.E.U. 2138</u>																																																					
PROPRIETÀ <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>Nessuno</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE						A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ ☐ ☐ *			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ ☐ ☐ *			COPERTURA			A ☒ ☐ ☐ *			INTERNO			A ☐ ☐ ☐ C			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ ☐ ☐ C			GRADO			3								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. - Art. 13</u>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato																		STRUTTURE E MATERIALI																	
<u>Sec. XVIII</u>																		Pianta rettangolare																		Muratura mista con intonaco																	
																		Altezza di 2 piani																		Solai in legno																	
																		Copertura a due falde																		Contorni delle aperture in arenaria																	
TRASFORMAZIONI																																				Tetto con orditura in legno																	
<u>Chiusura aperture</u>																																				Manto in coppi.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
<u>Ortaglina S.A. (immobiliare con sede in Milano).</u>																																				<u>Vincolo Esistente</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI																	
<u>Neg. 2.84.10 / 2.84.11 / 2.82.1</u>																																				L'edificio forma una opportuna quinta al termine del viadotto.																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REDATTA DA <u>Colombo Labaa</u> IL Genn/1973																	
																																				CONTROLLATA DA <u>Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda</u> 30 APR. 1973																	
																																				REVISIONATA DA <u>[firma]</u> 11.2.9 MAG 1973																	
																																				* Aggiornamento: piano particolareggiato del coll. marzo 1982																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA