





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec.XX - prima 1940</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>V.le Vittorio Emanuele</u>																		N. CIV. <u>54</u>																		0 1 3 0 1 3 7																	
CATASTO <u>Sez. Cens. Bergamo - foglio 5 - Mappale 2397 - Partita N.C.E.U. 2805</u>																																																					
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>Abitazione</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buona B) Mediocre C) Cattive			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO														
																																				3																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. - Art. 13, 52 bis, 33</u>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio con pianta irregolarmente ad L																		STRUTTURE E MATERIALI																	
intorno al 1910																		Di 2-3-4 piani aperto in terrazze e loggiati.																		Muratura mista																	
																		Copertura a padiglione.																		Fronti intonacate																	
TRASFORMAZIONI																																				Solai in legno,																	
Ristrutturazione interna in corso.																																				Tetto misto in laterizio e cemento armato																	
* Ristrutturata																																				Contorni delle aperture e colonne in pietra artificiale rossa.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Balconi con ringhiera in ferro battuto.																	
																		Elementi decorativi di gusto Liberty.																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
																																				Vincolo facciata																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Sestini Roberto																																																					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																		Ampio parco antistante verso il viale.																																			
																		Pineta a Nord-Ovest.																																			
																		Serra ad Ovest.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA <u>Colmuto Labaa</u> IL <u>Genn/1973</u>																	
Neg. 2.84/2/2.81.6/2.81.12/2.81.11/2.81.10																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA <u>Industria e Commercio - Art. 13, 52 bis, 33</u> IL <u>30 APR. 1973</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA <u>Industria e Commercio - Art. 13, 52 bis, 33</u> IL <u>12 9 MAG 1973</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. Lombroni di Bergamo marzo 1982																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA