



1									2									3																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>												EPOCA <u>Sec. XX - prima 1940</u>						NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ <u>V.le Vittorio Emanuele</u>												N. CIV. <u>90 A/B/C</u>						0   1   3   0   1   5   9																										
CATASTO <u>Sez. Cens. Bergamo - foglio 5 - Mappale 2563 - Partita N.C.E.U. 1336</u>												USO ATTUALE <u>Abitazione</u>																																
PROPRIETÀ <u>Privata</u>												STATO DI CONSERVAZIONE						STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO											
												A Buono			B Medioere			C Cattivo			X B C			X B C			X B C			A Inesistente			B Tracce			C Rilevante			X B C			3		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. - Art. 13, 33, 52 bis.</u>												PROTEZIONE PROPOSTA																																
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI						DATI TECNICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE												Edificio di civile abitazione						STRUTTURE E MATERIALI																										
<u>Anni 1920 - 1924 (arch. Angelo Sesti)</u>												<u>Isolato</u>						<u>Struttura in cemento armato e muri in mattone.</u>																										
TRASFORMAZIONI												<u>A pianta rettangolare con avancorpi su due lati.</u>						<u>Fronti intonacate</u>																										
<u>Sopralzi laterali.</u>												<u>Altezza di due piani a monte e 3 a valle</u>						<u>Solai e tetto misto in laterizio e cemento armato.</u>																										
												<u>Fronte Sud con motivo di loggiati trabeati ed arcuati.</u>						<u>Manto in coppi</u>																										
												<u>Copertura a padiglione</u>																																
												CARATTERISTICHE PARTICOLARI						PROPOSTE DI RESTAURO																										
												<u>Le fronti trattate con lievi risalti decorativi.</u>						<u>Vincolo facciata</u>																										
												<u>Vasi di pietra entro nicchie sulle fronti est ed ovest.</u>						UTILIZZAZIONE PROPOSTA																										
PROPRIETARIO ATTUALE												CONTESTO INTERNO ED ESTERNO						OSSERVAZIONI																										
<u>Gavazzi Graziana e Carla.</u>																																												
BIBLIOGRAFIA												Si deve proteggere il contesto interno						REDATTA DA <u>Colmuto</u> <u>Febba</u> IL <u>Genn/1973</u>																										
<u>L. Angelini, 1938</u>												SI NO						CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>9 MAG 1973</u>																										
DOCUMENTI ANNESSI												Si deve proteggere il contesto esterno						REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL <u>29 MAG 1973</u>																										
<u>Neg. 2.88.6 / 2.88.7</u>												SI NO						* aggiornamenti: piano particolareggiato di calli Comune di Bergamo marzo 1982																										
1									2									3																										



The image displays a technical architectural plan on a grid background, showing a street layout and several buildings. The buildings are labeled with numbers: 2705, 2706, 2707, 2709, 2710, 2563, 2585, 2665, 2779, 2686, 2788, and 2711. A specific building, 2563, is highlighted with diagonal hatching. Below the plan, the street is identified as "Viale Vittorio Emanuele II" and the scale is given as "Scala 1:1000". A legend indicates that the hatched area represents the "edificio oggetto della scheda" (building object of the sheet). A scale bar shows 0, 5, 10, 20, and 30 units, and a north arrow is present. To the right of the plan, the text "ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA" is written vertically. Below the plan are two black and white photographs: the left one shows a building facade with a gate, and the right one shows a side view of a building with a large tree in the foreground.