



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX - prima 1940																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ																		V.le Vittorio Emanuele																		N. CIV. 88								
CATASTO Sez. Cens. Bergamo - foglio 5 - Mappale 2788 - Partita N.C.E.U. 1338																																				0 1 3 0 1 6 1								
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE																		N.A. P.R.G. - Art. 13, 33, 52 bis.																										
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio d'angolo																		STRUTTURE E MATERIALI								
Intorno al 1925																		Pianta rettangolare																		Struttura in cemento armato								
																		Altezza di 2 piani																		Fronti intonacate								
TRASFORMAZIONI																		Copertura a padiglione																		Solai e tetto misti in laterizio e cemen-								
Veranda sulla terrazza																		Terrazza a Sud																		to armato.								
																																				Manto in coppi.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
																																				Eliminazione veranda al 1° P.								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Antongini Edoarda																																												
																																				OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto / Laban IL Genn/1973								
Neg. 2.91.10 / 2.91.9																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda 12 9 MAG 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA 12 9 MAG 1973								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del colli Comune di Bergamo marzo 1982								

