



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XVII ?</u>		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ <u>S.Caterina - (via Borgo S.Caterina), via dei Celestini</u>		N. CIV. <u>1</u>		a) preciso b) estivo c) migliore d) buono e) ordinario	
CATASTO <u>Boccaleone f.25, mp.1835</u>				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ <u>privata</u>		USO ATTUALE <u>negozi e abitazione</u>		a) impossibile b) romanzo integrale c) restauro interno o esterno d) restauro parziale e) miste condizioni	
STRUTTURE VERTICALI	☐	STRUTTURE ORIZZONTALI	☐	COBERTURE	☐
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.4 art.11</u>		UMIDITÀ		☐	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>fronti esterne</u>					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		GRADO	
Epoca di costruzione: <u>sec. XVII ?</u>		Edificio d'angolo volumetricamente compatto a pianta irregolare.		NUMERO SCHEDE	
Finestre posteriori aperte nella scarpatura.		Altezza di tre piani più sottotetto.		0 1 5 0 1 0 5	
Apertura di due negozi sulla fronte di via Borgo S.Caterina.		Copertura a padiglione.		a b c d e	
				3	
				3 = 12	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
				3 6	
				3	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		STRUTTURE E MATERIALI	
		Su via dei Celestini tre finestrelle incassate al piano terra (la più piccola più recente) e porta ad arco		Strutture murarie in pietra e cotto, rivestite di intonaco.	
		Piccolo stemma in pietra all'altezza del primo piano.		Copertura con orditura in legno e mantovani in coppi.	
		Comignolo in cotto visibile dalla strada. Cortiletto interno degradato con ballatoi.		Contorni delle aperture in arenaria, al I e II piano su via dei Celestini l'arenaria è rigata.	
BIBLIOGRAFIA		negli, attività artigianali, vetreria, legno, ecc.		PROPOSTE DI RESTAURO	
DOCUMENTI ANNESSI				risanamento interno	
NEG.2.8 / 2.9				OSSERVAZIONI	
				Posto sull'angolo in posizione di spicco	
				REDATTA DA <u>M.Torriani</u> -gennaio 1973	
				REVISIONATA DA <u>V.Zanella</u> febbraio 1973	
				VISTA DA	

