



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XIX-XX		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo		NUMERO SCHEDA 0150107	
LOCALITA S. Caterina VIA Dei Celestini		N. CIV. 1		2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni		GRADO 5	
CATASTO Boccaleone f.25; mp1834		USO ATTUALE autofficina e abitazione.		STRUTTURE VERTICALI ☐ STRUTTURE ORIZZONTALI ☐ COPERTURE ☐ UMIDITA ☐		DESTINAZIONE DI PIANO 2,333 2,333	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 17		PROTEZIONE PROPOSTA		piano nudo resto dell'edificio spazi liberi		5 2,333/10	
DATI CROMOLOGICI Sec. XIX: le strutture del corpo sud; sec. XX: il corpo nord.		DATI TIPOLOGICI Edificio a pianta rettangolare, al l'interno della cortina del borgo, composto da due corpi di fabbrica di diversa altezza. Corpo sud: tre piani con copertura a due falde Corpo nord: altezza di due piani, senza solai interni, con copertura a due falde.		STRUTTURE E MATERIALI Strutture murarie in pietra e cotto per il corpo sud; in c.a. e laterizio per il corpo nord - intonacati Solai in legno tetto con orditura in legno e manto in coppi.			
CORPO DI FABBRICA POSTERIORE (nord) adibito a officina costruito in epoca successiva		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Il lato ovest dell'edificio, visibile dal cortile dell'edificio alla scheda n°0150104 è molto degradato.		PROPOSTE DI RESTAURO Risanamento e ristrutturazione; elimina- zione del corpo nord. In via subordina- ta, completa demolizione.			
PROPRIETARIO ATTUALE							
BELLIOGRAFIA							
DOCUMENTI ANTICHI NEG. 78.5a/78.6a		oggetti, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.		REDATTA DA M. Torriani - gennaio 1973		REVISIONATA DA V. Zucchi - febbraio 1973	
				VISTA DA			

