



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI																																		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XVIII		1. VALORE ARCHITETTONICO																																		
LOCALITÀ S. Caterina VIA Borgo S. Caterina		N. CIV. 36B-38		a) preciso b) cuneo c) mediocre d) buono e) ottimo																																		
CATASIO Boccaleone f.25, mp. 1834		PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi e abitazione		2. NECESSITÀ DI RESTAURIO																																		
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro limitato o esteso d) restauri parziali e) ottime condizioni																																		
PROTEZIONE ESISTENTE T.R.G. n.a. art. 14		COPERTURE <input type="checkbox"/>		GRADO																																		
PROTEZIONE PROPOSTA		UMIDITÀ <input type="checkbox"/>		a b c d e																																		
				<table border="1"> <tr> <td>pièce brava</td> <td>1/2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">3</td> </tr> <tr> <td>resta dell'edificio</td> <td>1/2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>spazi liberi</td> <td>1/2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTINAZIONE DI PIANO</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4 = 16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> </table>		pièce brava	1/2					3	resta dell'edificio	1/2					spazi liberi	1/2					DESTINAZIONE DI PIANO	2					4 = 16		5					4
pièce brava	1/2					3																																
resta dell'edificio	1/2																																					
spazi liberi	1/2																																					
DESTINAZIONE DI PIANO	2						4 = 16																															
	5					4																																
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI																																		
Edificio del XVIII secolo.		Edificio in cortina a pianta ret-tangolare.		Struttura muraria in pietra e mattoni, intonacata.																																		
Completamente restaurato all'esterno. Apertura del negozio.		Altezza di quattro piani. Copertura a due falde.		Solai																																		
Aggiunta di due balconcini al primo piano e di un balcone al secondo.				Copertura con orditura in legno e manto in coppi.																																		
				Contorni delle aperture in arenaria.																																		
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURIO																																		
PROPRIETARIO ATTUALE		Porta d'ingresso ad arco. Affresco sulla facciata all'ultimo piano di soggetto religioso (Pietà restaurato (il quadro compare già nel dipinto ex voto del 1799 posto nel Santuario).																																				
BIBLIOGRAFIA		Picchiotto in ferro battuto (verniciato!)		OSSERVAZIONI																																		
DOCUMENTI ANNESSI		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna ecc.		Non del tutto inserita tipologicamente nella cortina per l'aggetto dei balconi.																																		
NEG. 2.13 / 2.14 / 78.2a		Stonata l'insegna del negozio.		REDATTA DA M. Torriani -gennaio 1973																																		
				REVISIONATA DA V. Zucchi febbraio 1973																																		
				VISTA DA																																		

