



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA SEC. XVIII		1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S.Caterina VIA Borgo S.Caterina		N. CIV. 40-40A		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f. 25, mp. 1834		USO ATTUALE negozio e abitazione		2. NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata		STRUTTURE VERTICALI		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE ORIZZONTALI		COBERTURE		GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.d. art. 19		UNITÀ		a b c d e	
PROTEZIONE PROPOSTA				3	
fronte su strada e giardino				3,5 = 91	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		DESTRUTTAZIONE DI PIANO	
Edificio del XVIII secolo.		Edificio in cortina a pianta quadrangolare.		3	
Rifacimento dell'intonaco esterno.		Altezza di quattro piani.		4	
Apertura di un negozio.		Tetto a due falde.			
Recenti sistemazioni interne, con aggiunta di balconi				STRUTTURE E MATERIALI	
				Struttura muraria in pietra e cotto, rivestita di intonaco.	
				Solai in legno.	
				Copertura con orditure in legno e manto in coppi.	
				Davanzali delle finestre in arenaria.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Porta ad arco senza contorni (rifacimento?).			
		Balconcini semicircolari al II piano con ringhiera in ferro.			
		giardino retrostante		OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA					
DOCUMENTI ANNESSI		Segnal. attività originali, vetture, insegna, ecc.		REDATTA DA M. Torriani - gennaio 1973	
NEG. 2.16 / 14.5/78.8a		Apertura negozio in contrasto con l'ambiente		REVISIONATA DA V. Zucchi febbraio 1973	
				VISTA DA	

