



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Officina di riparazione</u>		EPOCA <u>sec. XX</u>		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ <u>S.Caterina</u> VIA <u>Borgo S.Caterina</u> N. CIV. _____				a) pessimo b) atteso c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO <u>Boccaleone f.25; mp.1828</u>				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ <u>Privata</u> USO ATTUALE <u>Officina meccanica di riparazione</u>				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro parziale d) restauro parziale e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐	STRUTTURE ORIZZONTALI ☐	COPIERTURE ☐	UMIDITÀ ☐	GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>				a b c d e	
PROTEZIONE PROPOSTA _____				6	
				1,5 = 3	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
				1 3	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
<u>Costruito nel sec. XX.</u>		<u>Corpo di fabbrica isolato a pianta rettangolare.</u>		<u>Struttura muraria mista in pietra e mattoni (in c.a. e laterizio la parte sud) intonacata.</u>	
<u>Prolungamento a sud.</u>		<u>Altezza di un piano.</u>		<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi (soletta in c.a. la parte sud).</u>	
		<u>Copertura piana nella parte sud, copertura a due falde nella parte nord.</u>			
PROPRIETARIO ATTUALE _____		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		<u>L'insieme è molto degradato e ingombra il cortile su cui si affacciano gli edifici alle schede 0150112 e 0150114</u>			
BIBLIOGRAFIA _____				OSSERVAZIONI	
				<u>Si propone la demolizione dell'edificio.</u>	
DOCUMENTI ANNESSI		negoz, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.		REDATTA DA <u>M. Torriani</u> - gennaio 1973	
<u>NEG. 12.8a</u>				REVISIONATA DA <u>V. Zambelli</u> - febbraio 1973	
				VISTA DA _____	

