



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XIX		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S.Caterina VIA Borgo S.Caterina		M. CIV. 44B-46		a) palazzo bi cardo al maniero d) buco al antico	
CATASTO Boccaleone f. 25, mp. 2204				2 - NECESSITA DI RESTAURO	
PROPRIETA privata		USO ATTUALE negozi e abitazione		a) imponente b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐	
UMIDITA ☐					
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n. 2. 20. 11					
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATE CRONOLOGICHE		DATE TIPOLOGICHE		STRUTTURE E MATERIALI	
Edificio del XIX secolo.		Edificio in cortina a pianta rettangolare.		Struttura muraria mista in pietra e mattoni, rivestita di intonaco.	
Rifacimento dell'intonaco e ristrutturazione del piano terra.		Altezza di quattro piani.		Solai in legno.	
Balcone asimmetrico aggiunto al primo piano.		Copertura a due falde.		Copertura con orditura in legno e mantico in coppi.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTA DI RESTAURO	
		Contorni delle finestre in ardenza al I e II piano con diverso disegno secondo i piani.		Sostituzione dello zoccolo moderno in marmo con materiali e con disegno negli osservazioni.	
		Cornice a metà tra le finestre dell'ultimo piano.		legati all'ambiente.	
BIBLIOGRAFIA		Veranda verso l'interno.			
DOCUMENTI ANNESSI		negozzi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.			
NEG. 2.21 / 2.22		Ammodernamenti negativi per i negozi a piano terra.		REDATTA DA W.Torriani +gennaio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zucchi febbraio 1973	
				VERBA DA	

