



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XX dopo '45		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina via Borgo S. Caterina		N. CIV. 48		a) pessimo b) cattivo c) medio d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f.25; mp. 1823				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE abitazione		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottimo condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE		P.R.G. n.a. art. 11 - 52		UNIDITÀ ☐	
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CROMOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		DESTINAZIONE DI PIANO	
Ampliamento e ristrutturazione di un'antica costruzione intorno al 1960.		Edificio all'interno della cortina del borgo, a pianta rettangolare. Altezza di due piani. Copertura a due falde.		5	
PROPRIETÀ ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		STRUTTURE E MATERIALI	
		Al piano terreno sul lato ovest, portico con pilastri di sostegno. Balcone sull'angolo nord-ovest. Ampio giardino retrostante che giunge alla roggia Nuova, qui scoperta, e si collega con lo spazio giochi dell'asilo con accesso da via Santuario.		Strutture portanti miste e in c.a., muri intonacati. Solai in c.a. e laterizio. Tetto: soletta in c.a. e mento in marsigliensi.	
BIBLIOGRAFIA		Osservazioni		PROPOSTE DI RESTAURO	
DOCUMENTI ANNESSI		negri, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.			
NEG. 12.7a / 12.6a				REDATTA DA M. Torriani - gennaio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zambelli febbraio 1973	
				VISTA DA	

