



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XVIII-XX		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina VIA Borgo S. Caterina		N. CIV. 50-50A		a) pessimo b) cattivo c) medio d) buono e) ottimo	
CATASTO Roccacaleone f. 25; mp. 2788				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE negozio e abitazione		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.d. art. 11		UNITÀ ☐		GRADO	
PROTEZIONE PROPOSTA				piano terreno	
				resto dell'edificio	
				spazi liberi	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
				3	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Portale del XVIII secolo.		Edificio in cortina a pianta rettangolare.		Struttura muraria mista in pietra e cotto, intonacata.	
Rifacimento dell'intonaco e del rivestimento al piano terreno, con aperture per negozio.		Altezza di tre piani.		Solai in legno.	
Parziale restauro del retro.		Tetto a due falde.		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
		Sul retro parzialmente restaurato, ballatoio sui due piani e mansarda.		Le falde sul retro hanno manto in fibrocemento.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Porta ad arco con contorno in arenaria.		Ristrutturazione piano terra (rifacimento del rivestimento apertura negozio).	
		Abbaino sul fronte scarsamente visibile.		OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA		Rivestimento del piano terra in lastre di breccia (discordante col contesto).			
DOCUMENTI ANNESSI		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.			
REG. 14.7 / 2.25				REDATTA DA M. Torriani - gennaio 1973	
				REVISIONATA DA V. Zambelli febbraio 1973	
				VISTA DA	

