



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		REPOCA	sec.XVIII? -XX	1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina VIA Borgo S. Caterina		N. CIV.	54...56A	a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f. 25; mp.1821-1822				2. NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE negozi e abitazione		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro parziale e contenso d) restauri parziali e) ottima condizione	
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COBERTURE	UMIDITÀ	GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11				a b c d e	
PROTEZIONE PROPOSTA				3	
				5:5=0.4	
				6	
				4	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Costruzione su basi antiche di aspetto ottocentesco.		Edificio in cortina a pianta quadrangolare con corpo di fabbrica aggiunto sul retro.		Struttura muraria mista in pietra e cotto, intonacata.	
Sec.XX: restauro facciata (intonacatura e rifacimento al piano terra)/		Altezza di tre piani.		Solai in legno, volta a botte al piano terra.	
Parziali rifacimenti della copertura in fibrocemento.		Tetto a due falde.		Tetto con orditura in legno e manto in coppi.	
Corpi di fabbrica aggiunti sul retro.		Androne con volta a botte.		Ringhiera dei ballatoi in ferro battuto.	
				Contorni delle aperture in arenaria.	
				Per il corpo est, tetto in fibrocemento.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Sulla facciata posteriore, non restaurata, ballatoi sui due piani.			
		Abbaino e comignoli visibili dal cortile. Impostazione generale secondo lo schema di casa popolare dell'800. Nel cortile retrostante (con piccolo giardino) corpo di fabbrica a est, a due piani con tetto a una falda;		OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA		corpo di fabbrica isolato (garage) a un piano con copertura a due falde.			
DOCUMENTI ANNESSI				REDATTA DA M. Torriani -gennaio 1973	
NEG. 2.26 / 7.20 / 403.5a				REVISIONATA DA P. Zucchi febbraio 1973	
				VISTA DA	

