



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Circolo "A.R.C.I."</u>		EPOCA <u>sec. XX dopo '45</u>		1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ <u>S.Caterina</u> <u>via Borgo S.Caterina</u>		N. CIV. <u>62</u>		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO <u>Boccaleone f.25; mp. 1997</u>		USO ATTUALE <u>bar e circolo ricreativo</u>		2. NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ <u>privata</u>				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COBERTURE ☐	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n. 2.401.11</u>		PROTEZIONE PROPOSTA		GRADO	
				a b c d e	
				piano terreno 1 2 3 4 5	
				resto dell'edificio 1 2 3 4 5	
				spazi liberi 1 2 3 4 5	
				DESTINAZIONE DI PIANO 2 5	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
Costruito nel XX secolo dopo il 1945.		Edificio all'interno della cortina del borgo, a pianta rettangolare.		Strutture portanti in c.a.	
		Corpo di fabbrica con ali laterali a un piano e coperture piane, parte centrale a due piani con tetto a una falda.		Muri di tamponamento laterizio intonacati, con ampie vetrate.	
				Solai in c.a. e laterizio.	
				Tetto con copertura piana in c.a.e laterizio. Probabile copertura in fibrocemento delle falde inclinate del corpo centrale.	
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
		Rampa di accesso in cemento con muretti laterali.			
		L'edificio non turba il contesto ambientale, essendo una zona di non precisa qualificazione architettonica.		OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA					
DOCUMENTI ANNESSI		negoz. attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.			
REG. 14.10 / 14.13				REDATTA DA <u>M. Torriani</u> - gennaio 1973	
				REVISIONATA DA <u>V. Zucchi</u> febbraio 1973	
				VISTA DA	

