



| COMUNE DI BERGAMO                                                         |  | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI     |  | MONUMENTI                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale                                       |  | EPOCA sec. XVIII-XX                            |  | 1 - VALORE ARCHITETTONICO                                                                                    |  |
| LOCALITÀ S. Caterina VIA S. Caterina                                      |  | N. CIV. 62C-66A                                |  | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo                                                         |  |
| CATASTO Boconaleone f.25; mp.1808 (anche 1807 è tipologicamente compreso) |  |                                                |  | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO                                                                                    |  |
| PROPRIETÀ Privata                                                         |  | USO ATTUALE negozio e abitazione               |  | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni |  |
| STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>                              |  | STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/> |  | COPERTURE <input type="checkbox"/>                                                                           |  |
| UMIDITÀ <input type="checkbox"/>                                          |  |                                                |  |                                                                                                              |  |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11                                   |  |                                                |  | GRADO                                                                                                        |  |
| PROTEZIONE PROPOSTA                                                       |  |                                                |  | a b c d e                                                                                                    |  |
|                                                                           |  |                                                |  | 3                                                                                                            |  |
|                                                                           |  |                                                |  | 3 = 18                                                                                                       |  |
|                                                                           |  |                                                |  | DESTINAZIONE DI PIANO 3 6                                                                                    |  |
|                                                                           |  |                                                |  | 3                                                                                                            |  |
| DATI CRONOLOGICI                                                          |  | DATI TIPOLOGICI                                |  | STRUTTURE E MATERIALI                                                                                        |  |
| Settecentesco il corpo su strada.                                         |  | Edificio in cortina a tre piani di             |  | Struttura muraria mista in pietra e cot-                                                                     |  |
| Sul retro, allora occupato da orti,                                       |  | pianta rettangolare con ali sul                |  | to intonacata, con fascie orizzontali in                                                                     |  |
| aggiunta nel secolo scorso del corpo                                      |  | retro che conferiscono al comples              |  | nello zoccolo. Solai in legno. Tetto con                                                                     |  |
| di fabbrica a est.                                                        |  | so una pianta ad U.                            |  | orditura in legno e manto in coppi.                                                                          |  |
| Negli anni 1950-50 sopraelevazione                                        |  | Copertura a due falde.                         |  | Contorni delle aperture in arenaria.                                                                         |  |
| dell'ala ovest.                                                           |  | A drone non copertura piana e pic-             |  | Nel corpo ovest strutture in c.a. e late                                                                     |  |
|                                                                           |  | colo cortile a pozzo; sul lato ovest           |  | rizio. Tetto con orditura in legno e man                                                                     |  |
|                                                                           |  | vest due archi con colonna centra-             |  | to in marsigliesi.                                                                                           |  |
|                                                                           |  | le danno accesso al cortile e alle             |  |                                                                                                              |  |
|                                                                           |  | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO scale   |  |                                                                                                              |  |
|                                                                           |  | Sul lato ovest del cortile visibili            |  | tracce di decorazioni a grafito a sf-                                                                        |  |
| PROPRIETARIO ATTUALE                                                      |  | fresco neo-gotiche.                            |  | PROPOSTE DI RESTAURO                                                                                         |  |
|                                                                           |  | Corpo di fabbrica a est di due pia             |  | Risanamento                                                                                                  |  |
|                                                                           |  | ni con copertura a padiglione, im              |  |                                                                                                              |  |
|                                                                           |  | postato su motivi ad arco al piano             |  | OSSERVAZIONI                                                                                                 |  |
| RILIZIOGRAFIA                                                             |  | terreno e scandito da lesene al                |  | Il lato ovest è stato allungato recentem                                                                     |  |
|                                                                           |  | piano superiore.                               |  | mente con l'edificio della scheda n.                                                                         |  |
|                                                                           |  | Corpo di fabbrica a ovest con due              |  | 01.5.01.28.                                                                                                  |  |
| DOCUMENTI ANNESSI                                                         |  | balconi e                                      |  |                                                                                                              |  |
| NEG. 14.14 / 7.17 / 7.16 / 14.17                                          |  | altana: copertura a una falda.                 |  | REDATTA DA M. Torriani - gennaio 1973.                                                                       |  |
|                                                                           |  | Negozzi con volte a botte.                     |  | REVISIONATA DA U. P. - febbraio 1973                                                                         |  |
|                                                                           |  |                                                |  | VISTA DA                                                                                                     |  |



