



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale		EPOCA sec. XX dopo '45		1. VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) medio d) buono e) ottimo		NUMERO SCHEDA 0150128
LOCALITA' S. Caterina VIA Porgo S. Caterina		N. CIV. 66		2. NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni		
CATASTO Boccaleone f.25; mp. 1996		USO ATTUALE abitazione		GRADO		
PROPRIETA' privata		STRUTTURE VERTICALI ☐		a b c d e		
STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐		5		
VALUTATA ☐		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.s. art. 14		piano terreno		
PROTEZIONE PROPOSTA				seco dell'edificio		
				spazi liberi		
				DESTINAZIONE DI PIANO		
				4.333		
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI		
Costruito dopo il 1945.		Lungo corpo di fabbrica a pianta rettangolare collegata al braccio ovest dell'edificio posto nel mp. 1808 (v. scheda 01.5.01.27).		Struttura in c.a. e muri in laterizio. Solai misti in laterizio e c.a. Tetto con manto in marsigliesi.		
		Altezza di due piani.		Tettoie coperte con ondulux ed eternit.		
		Copertura piana e a padiglione				
		Tettoie a nord.				
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO		
PROPRIETARIO ATTUALE		Ballatoi.				
		Recinzione a nord, formata da piedastalli cilindrici che reggono anfore.				
				OSSERVAZIONI		
FOTOGRAFIA						
DOCUMENTI ANNESSI		negati, attività artigianali, vetrine, insegne ecc.				
NEG. 14.15 / 14.16				REDATTA DA M. Torrioni - gennaio 1973		
				REVISIONATA DA V. Zambelli febbraio 1973		
				VISTA DA		

